

Opdrachtbevestiging Totaal overzicht meer- en minderwerk

Datum 8-4-2026
Project Buitenvaart 2e fase
Bouwnummer **Appartement type XL, XXL, Penthouse - Blok E 517**

Klantgegevens

Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Ruwbouw opties"

Elektra

Opties

3.02	Verplaatsen van een plafondlichtpunt in een betonplafond.	1 st	€ 180,00
U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven. De uiteindelijke positie kan afwijken i.v.m. de aanwezige wapening en eventuele plaatnaden van de boven liggende vloer.			
3.11.2	Extra dubbele wandcontactdoos op algemene groep.	3 st	€ 1.035,00
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, aangesloten op een bestaande groep in de meterkast. U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven inclusief de gewenste hoogte. Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de wandcontactdoos op de standaard hoogte aangebracht.			
3.14.1	Enkele spatwatervrije buitenwandcontactdoos tegen gevel, opbouw of inbouw afhankelijk van gevelsoort.	1 st	€ 415,01
U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven inclusief de gewenste hoogte. Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de wandcontactdoos wordt op ca. 400 mm boven maaiveld gemonteerd.			
3.33	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.	1 st	€ 265,00
U dient de gewenste positie van het plafondlichtpunt gemaatvoerd op tekening aan te geven. De uiteindelijke positie kan afwijken i.v.m. de aanwezige wapening en eventuele plaatnaden van de bovenliggende vloer. Geef ook met lettercode aan met welk plafondlichtpunt deze gelijk geschakeld wordt.			

Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Keuken projectleverancier"

Keuken

Opties

6.01	Standaard keukeninstallaties.	1 st	€ 0,00
	Keukeninstallatiepunten worden aangebracht conform de keuken 0-tekening.		

Totaal incl. BTW	€ 1.895,01
-------------------------	-------------------

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.